

Radonmätning med spårfilm

(Enligt SSM:s metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder)

Mätplats

ALEKSANDER CEJOVIC
SYRENVÄGEN 7
28254 ÅKARP
Sverige

Aleksander Cejovic
Syrenvägen 7
232 54 Åkarp
Sverige

Rapportadresser

RADEA AB Box 6175 102 33 STOCKHOLM Sverige
Aleksander Cejovic Syrenvägen 7 232 54 Åkarp Sverige

Inkom : 2016-06-03

Etsningsnr: 160603-1

Beräknad: 2016-06-07 12:10:38

Fastighetsdata

Fast.beteckning:	-	Fastighetsnr:	-
Lägenhetsnummer:	-	Blåbetong ingår:	Ja
Bostadstyp:	Villa	Besök av fackmän:	-
Typ av grund:	Uppgift Saknas	Byggnadsår:	1969
Hushållsvatten:	Kommunalt	Ombyggnadsår:	2012
Typ av ventilation:	Självdrag		

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Dosnr	Beteckning	Våning Bq/m ³	Startdatum	Stoppdatum	Anm.
1440000	VARDAGSRUM	1 90 ± 50	2016-05-17	2016-06-01	4, 5
1440001	SOVRUM	1 <50	2016-05-17	2016-06-01	4, 5
1440002	SOVRUM	2 <50	2016-05-17	2016-06-01	4, 5

Anmärkningar:

- Anm.4, mättiden understiger 60 dagar (filmen ej med i årsmedelvärdesberäkning).
- Anm.5, mätning utförd utaför eldningssäsong (filmen ej med i årsmedelvärdesberäkning).

Årsmedelvärde

Radongashalt

- Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Beräknad: 2016-06-07 12:10:38

Mätprotokollet ifyllt av:

ALEKSANDER CEJOVIC

Johanna Lundberg

Analysansvarig: MRM Konsult AB

Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

.....
Bostadsinnehavare

Se baksidan: "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.