

PROTOKOLL

Besiktningsnummer

315403

Besiktningsdatum

2025-01-24

Beställare

HODÉN SOFIA
LADUBACKEN 14
13465 INGARÖ

Besiktningsföretag

Värmdö-Österåker-Vaxholm
Sotningsdistrikt AB
Box 65
134 22 GUSTAVSBERG

Systemets installationsplats

HODÉN SOFIA
LADUBACKEN 14
13465 INGARÖ

TEKNISKA EGENSKAPER:

1. Drift och skötsel
2. Eldstad
3. Rökkanal
4. Skydd mot brandspridning
5. Utsläpp till omgivningen
6. Taksäkerhet

EGENSKAPSDEKLARATION RÖKKANAL:

Txxx	Maximal rögastemperatur
N1	Täthetsklass undertryck
D/W	Kondensklass torr/våt
Vm	Korrisionsklass, ej testad
Lxxxxx	Metallsort och godstjocklek
G	Beständig/obeständig soteld
50 (t.ex)	Minsta brandskyddsavstånd angett i millimeter
1	Gaseldning
2	Gas- och oljeeldning. Vedeldning i öppna spisar.
3	Biobränslen, ej spannmål

BEDÖMNINGSGRUNDER:

Godkänd

- Anläggningen är utförd enligt nominella mått och gällande toleranser.
- Anläggningens bestånd, utseende och allmänna status svarar mot vad som kan förväntas.
- Anläggningens ändamålsenliga användning är tillgodosedd.

Godkänd med brister av underordnad betydelse

- Bristen är ej av avgörande betydelse för anläggningens bestånd, utseende eller allmänna status.
- Bristen påverkar i en avgörande grad inte den avsedda användningen.
- Bristen är, utan att vara menlig, oskäligt dyr att åtgärda i förhållande till dess inverkan på anläggningens bestånd, utseende, allmänna status eller ändamålsenliga användning.

Icke Godkänd

- Användning medför risk för brandfara, hälsofara eller sanitär olägenhet.
- Användning av det avsedda bränslet medför risk för vad som sägs ovan.
- Den avsedda användningen kan inte uppnås med det avsedda bränslet.

FASTIGHET

Typ av byggnad

Fastboende

Fastighetsadress

LADUBACKEN 14

Beteckning

SÄBY 1:321

Ägare

HODÉN SOFIA

Registernummer

4290699

UTLÅTANDE

NR	TYP	PLACERING	UTFALL
E1	Braskamin - Sekundär	Allrum	Godkänd
NR	TYP	PLACERING	UTFALL
S1.1	Rökkanal		Godkänd

BESIKTNINGSMAN

Namn

Håkan Woxblom

Behörighetsnummer

SSR-2210

Datum

2025-01-24

Detta protokoll är digitalt signerat

SSR GODKÄND®

BESIKTNING INSTALLATION

TEKNISK BESKRIVNING

Luckförsedda eldstäder

NR	FAKTA				UNDERTRYCK	
E1	FABRIKAT	Contura 856		TYP	Braskamin - Sekundär	
	BRÄNSLE	Ved		EFFEKT	5	
	FÖRBR.LUFT	Separat kanal		KANAL		
				CE	Ja	
					NÖDVÄNDIG	12 Pa
					UPPMÄTT	12 Pa

Systemorientering

NR	TYP	RUM	LÄGENHET	LÄNGD	TVÄRSNITT	BÖJAR	ANSLUTEN TILL
S1.1	Röckanal			4 m			

Rök- och avgassystem

NR	FAKTA				LÄCKAGE	
S1.1	FABRIKAT	Premodul		LÄNGD	4 m	
	MATERIAL	Metall		CE	Ja	
	EGENSKAPSDEKLARATION	T450-N1-D-Vm-L20080-G50				
					KRAV	2,0 l/s m ²
					AVTALSKRAV	Saknas
					UPPMÄTT	0 l/s m ²

Taksäkerhetsanordningar

NR	BESKRIVNING	FABRIKAT	MATERIAL	SAKNAS
TS1.1	Glidskydd		Metall	Nej
TS1.2	Bärläktsteg		Metall	Nej

Provningsförhållanden

INNERTEMPERATUR (Celsius)	YTTERTEMPERATUR (Celsius)	ATMOSFÄRISKT TRYCK (hPa)
20	5	1002

TEKNISK BESKRIVNING

Besiktningens omfattning

NR	OMFATTNING	KRAV	KONTROLL	UTFALL
1	Drift och skötsel	Eldningsinstruktion	Okulär	Godkänd
2	Eldstad	Funktion, säkerhet	Okulär samt tryckprov	Godkänd
3	Rökkanal	Funktion, säkerhet	Okulär samt tryck- och täthetsprov	Godkänd
4	Skydd mot brandspridning	Risk för brand ska vara begränsad	Okulär mot bruksanvisning/praxis	Godkänd
5	Utsläpp till omgivning	Skorstenshöjd	Okulär mot praxis	Godkänd
6	Taksäkerhet	Skydd mot fall	Okulär mot praxis	Godkänd

Resultat av/kommentarer till besiktning

Vid besiktning av braskamin med tillhörande rökkanal framkom inga anmärkningar

Info:

Spisfläkt ej monterad vid besiktning

Åtgärdsförslag och kostnader

Inga åtgärder bedöms nödvändiga

Uppskattad kostnad

Konsekvenser om bristerna ej åtgärdas

Inga

Ev. fortsatt teknisk utredning

Bedöms inte vara nödvändig