



Hässleholms Sot & Vent AB

Kommendörsgatan 5
281 35 Hässleholm

Tjänsteanteckning brandskyddskontroll

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt
kommunicering enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Datum
2022-06-13

Diarienummer
7021300-1251933-1-1

Utfärdare

HSV Hässleholms Sot & Vent AB

Torngatan 4D
34331 Älmhult
0476-444450

Adressat

Peter Hobel

Gäddegölshult 9
343 92 HÄRADSBÄCK

Fastighet

| | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Fastighetsbeteckning Gäddegölshult 1:13 | Ägare Peter Hobel | Brukare/Innehavare Peter Hobel |
| Fastighetsadress Gäddegölshult 9 | Gäddegölshult 9 343 92 HÄRADSBÄCK | Gäddegölshult 9 343 92 HÄRADSBÄCK |
| Kontrolldatum 2022-06-13 | | |

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

| | | | |
|--|----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Objekttyp Värmepanna fastbränsle - Miljö | Fabrikat/modell Euronom | Våning Källarvåning | Utrymme Pannrum |
| Bränsleslag Ved | | Kontrollfrist 312 veckor | Senast sotad |

Rök-/avgaskanal

| | | |
|--------------|-----------------|--------------------|
| Typ Tegel | Fabrikat/modell | Benämning 14x28 |
|--------------|-----------------|--------------------|

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod * Okulär kontroll Täthetsprovning Temperaturmätning Tryckmätning Annat

Kom inte upp på vinden.

Utlåtande

Brandskyddskontrollen är utförd utan noteringar som föranleder vidare utredning.

Bakgrund

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 2 kap. 2 § ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skäligen omfattning hålla utrustning för släckning av brand och livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förhindra brand och för att hindra och begränsa skador till följd av brand. Den som utför brandskyddskontroll har rätt att få tillträde till fastigheten enligt LSO 3 kap. 5 §. Syftet med denna tjänsteanteckning är att redovisa de omständigheter och förhållanden som observerades i samband med genomförd brandskyddskontroll. Dessa ligger till grund för bedömningen om brandskyddet kan betraktas som skäligt eller inte enligt LSO 2 kap. 2 §.

Brandskyddskontrollens utförande

Brandskyddskontrollens syfte är att upptäcka fel och brister på anläggningen för att förebygga och begränsa skador till följd av brand. Kontrollen innebär en prövning av att anläggningens funktion och egenskaper i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk. Vid kontrollen ska särskild hänsyn tas till hur brandskyddet påverkas av:

- Sotbildning och beläggningar,
- Skador och förändringar av anläggningens tekniska utförande,
- Temperaturförhållanden,
- Tryckförhållanden och täthet, samt
- Drift och skötsel

Vid den aktuella brandskyddskontrollen har anläggningen kontrollerats utifrån de sakområden som framgår av texten ovan.



Tjänsteanteckning brandskyddskontroll

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt kommunikering enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Datum
2022-06-13

Diarienummer
7021300-1251933-1-1

Utfärdare

HSV Hässleholms Sot & Vent AB

Torngatan 4D
34331 Älmhult
0476-444450

Kommunikation

Detta är en tjänsteanteckning från brandskyddskontrollen som utfördes hos er enligt ovan angivet datum. I och med denna tjänsteanteckning så avslutas brandskyddskontrollärendet.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande

| Position ** | Avvikelse/notering | Bedömning *** |
|-------------|---|---------------|
| 1.10 | Rörisolering Rörisolering ovan anslutning värmepåverkad. | Information |
| 4.10 | Pannrumsdörr Ej brandklassad. | Information |
| 4.10 | Tändskyddande beklädnad i pannrum - saknas Delvis i taket. | Information |

Övriga upplysningar

Slitage i skorstenens topp.

Brandskyddskontrollant

Magnus Åkesson

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

| 1,00 Eldstad | 2,00 Eldningsapparat | 3,00 Rök-/avgaskanal | 4,00 Pannrum | 5,00 Tak & uppstigning | 6,00 Drift & skötsel | 7,00 Övrigt |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
| 1.10 Avstånd till brännbart | 2.10 Flamövervakning | 3.10 Avstånd till brännbart | 4.10 Brandteknisk klass | 5.10 Tillträde till tak | 6.10 Eldningsteknik | 7.10 Övrigt |
| 1.20 Luckor | 2.20 Skydd mot tillbakabrand | 3.20 Omslutningsvägg | 4.20 Golvbeläggning | 5.20 Tillträde till skorsten | 6.20 Bränslehantering | |
| 1.30 Förbränning/konvekt. | 2.30 Avstånd till brännbart | 3.30 Skiljeväggar | 4.30 Övrigt | 5.30 Arbetsplan | 6.30 Restprodukter | |
| 1.40 Förbindelsekanal | 2.40 Övrigt | 3.50 Schakt | | 5.40 Takbeläggning | 6.40 Medgivande om egensoth. | |
| 1.50 Reglerutrustning | | 3.60 rökgasfläkt | | 5.50 Övrigt | 6.50 Övrigt | |
| 1,60 Eldstadsplan | | 3,70 Insatsrör/foder | | | | |
| 1,70 Förbränningsluft. | | 3,80 Sotbeläggning | | | | |
| 1,80 Sotbeläggning | | 3,90 Övrigt | | | | |
| 1,90 Övrigt | | | | | | |

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll kan komma att redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen ovan.

*** Information = Avvikelse/Notering om ett specifikt förhållande som är av viss betydelse. Noteringen kommer inte leda till någon tvingande åtgärd utan är mer av informativ karaktär.

*** Anmärkning = Avvikelse/Notering om ett specifikt förhållande som är av betydande karaktär. Särskilt föreläggande om åtgärd kan komma att utföras.



Tjänsteanteckning brandskyddskontroll

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt
kommunicering enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Datum
2022-06-13

Diarienummer
7021300-1251933-2-1

Utfärdare

HSV Hässleholms Sot & Vent AB

Torngatan 4D
34331 Älmhult
0476-444450

Adressat

Peter Hobel

Gäddegölshult 9
343 92 HÄRADSBÄCK

Fastighet

| | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Fastighetsbeteckning Gäddegölshult 1:13 | Ägare Peter Hobel | Brukare/Innehavare Peter Hobel |
| Fastighetsadress Gäddegölshult 9 | Gäddegölshult 9 343 92 HÄRADSBÄCK | Gäddegölshult 9 343 92 HÄRADSBÄCK |
| Kontrolldatum 2022-06-13 | | |

Kontrollobjekt

| Värmeanläggning | | | |
|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| Objekttyp | Fabrikat/modell | Våning | Utrymme |
| Braskamin | Huskvarna | Bottenvåning | Allrum |
| Bränsleslag | | Kontrollfrist | Senast sotad |
| Ved | | 312 veckor | |

Rök-/avgaskanal

| Typ | Fabrikat/modell | Benämning |
|-------|-----------------|-----------|
| Tegel | | 14x14 |

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod * Okulär kontroll Täthetsprovning Temperaturmätning Tryckmätning Annat

Utlåtande

Brandskyddskontrollen är utförd utan noteringar som föranleder vidare utredning.

Bakgrund

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 2 kap. 2 § ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skäligen omfattning hålla utrustning för släckning av brand och livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förhindra brand och för att hindra och begränsa skador till följd av brand. Den som utför brandskyddskontroll har rätt att få tillträde till fastigheten enligt LSO 3 kap. 5 §. Syftet med denna tjänsteanteckning är att redovisa de omständigheter och förhållanden som observerades i samband med genomförd brandskyddskontroll. Dessa ligger till grund för bedömningen om brandskyddet kan betraktas som skäligt eller inte enligt LSO 2 kap. 2 §.

Brandskyddskontrollens utförande

Brandskyddskontrollens syfte är att upptäcka fel och brister på anläggningen för att förebygga och begränsa skador till följd av brand. Kontrollen innebär en provning av att anläggningens funktion och egenskaper i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk. Vid kontrollen ska särskild hänsyn tas till hur brandskyddet påverkas av:

- Sotbildning och beläggningar,
- Skador och förändringar av anläggningens tekniska utförande,
- Temperaturförhållanden,
- Tryckförhållanden och täthet, samt
- Drift och skötsel

Vid den aktuella brandskyddskontrollen har anläggningen kontrollerats utifrån de sakområden som framgår av texten ovan.



Tjänsteanteckning brandskyddskontroll

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt
kommunicering enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Datum

2022-06-13

Diarienummer

7021300-1251933-2-1

Utfärdare

HSV Hässleholms Sot & Vent AB

Torngatan 4D
34331 Älmhult
0476-444450

Kommunikation

Detta är en tjänsteanteckning från brandskyddskontrollen som utfördes hos er enligt ovan angivet datum. I och med denna tjänsteanteckning så avslutas brandskyddskontrollärendet.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande

| Position ** | Avvikelse/notering | Bedömning *** |
|-------------|---|---------------|
| 1.30 | Konvektionsdel sönderbränd Läppen innan spjället. | Information |

Övriga upplysningar

Brandskyddskontrollant

Magnus Åkesson

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

| 1,00 Eldstad | 2,00 Eldningsapparat | 3,00 Rök-/avgaskanal | 4,00 Pannrum | 5,00 Tak & uppstigning | 6,00 Drift & skötsel | 7,00 Övrigt |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
| 1.10 Avstånd till brännbart | 2.10 Flamövervakning | 3.10 Avstånd till brännbart | 4.10 Brandteknisk klass | 5.10 Tillträde till tak | 6.10 Eldningsteknik | 7.10 Övrigt |
| 1.20 Luckor | 2.20 Skydd mot tillbakabrand | 3.20 Omslutningsvägg | 4.20 Golvbeläggning | 5.20 Tillträde till skorsten | 6.20 Bränslehantering | |
| 1.30 Förbränning/konvekt. | 2.30 Avstånd till brännbart | 3.30 Skiljeväggar | 4.30 Övrigt | 5.30 Arbetsplan | 6.30 Restprodukter | |
| 1.40 Förbindelsekanal | 2.40 Övrigt | 3.50 Schakt | | 5.40 Takbeläggning | 6.40 Medgivande om egensötn. | |
| 1.50 Reglerutrustning | | 3.60 rökgasfläkt | | 5.50 Övrigt | 6.50 Övrigt | |
| 1,60 Eldstadsplan | | 3,70 Insatsrör/foder | | | | |
| 1,70 Förbränningsluft. | | 3,80 Sotbeläggning | | | | |
| 1,80 Sotbeläggning | | 3,90 Övrigt | | | | |
| 1,90 Övrigt | | | | | | |

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll kan komma att redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen ovan.

*** Information = Avvikelse/Notering om ett specifikt förhållande som är av viss betydelse. Noteringen kommer inte leda till någon tvingande åtgärd utan är mer av informativ karaktär.

*** Anmärkning = Avvikelse/Notering om ett specifikt förhållande som är av betydande karaktär. Särskilt föreläggande om åtgärd kan komma att utföras.