



## Sotarn LG Andersson AB

Stationsvägen 28, 184 50 Åkersberga  
Telefon: 08-54064401, fax 54064498  
Telefontid: 8,00-11,00  
E-mail: info@sotartjanster.se  
Hemsida: www.sotartjanster.se

## Protokoll

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 §  
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

|                      |           |              |
|----------------------|-----------|--------------|
| Datum för kontrollen | Kund nr   | Protokoll nr |
| 230202               | T44207300 | 23-TBK741    |

|                                                                  |                                                                       |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Fastighetsbeteckning<br>UTKIKEN 11<br>Adress<br>HÖGLANDSVÄGEN 38 | Namn och adress<br>EKSTRÖM FREDRIK<br>HÖGLANDSVÄGEN 38<br>183 57 TÄBY |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

Kontrollobjekt nr: 4 ÖPPEN SPIS

Typ: MURAD

### Värmeanläggning

Eldstadstyp: Lokaleldstad

Bränsleslag: Ved

Placering (våningsplan): Annat

Placering (utrymme):

UTE

UTE

Rök-/avgaskanal: Tegel

Senaste sotning:

### Kontrollmetod/er\*

Typ av metod: ☒ Okulär kontroll ☐ Täthetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☐ Annat

Not: ÖPPEN SPIS UTE.

### Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

| Pos. ** | Avvikelse                            | Åtgärd *** |   |
|---------|--------------------------------------|------------|---|
|         |                                      | 1          | 2 |
|         | INGEN AVVIKELSE VID UTFÖRD KONTROLL. |            |   |
|         |                                      |            |   |
|         |                                      |            |   |
|         |                                      |            |   |
|         |                                      |            |   |
|         |                                      |            |   |

### Kontrollen utförd av:

SKORSTENSFEJARMÄSTARE KENNETH FRÖSTRÖM

|                                    |                             |                        |                               |           |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|
| 1. Eldstad                         | 2. Eldningsapparat          | 3.6 Rökgasfläkt        | 5.2 Tillträde till skorsten   | 7. Övrigt |
| 1.1 Avstånd till brännbart         | 2.1 Flamövervakning         | 3.7 Insatsrör/foder    | 5.3 Arbetsplan                |           |
| 1.2 Luckor                         | 2.2 Skydd mot tillbakabrand | 3.8 Sotheläggning      | 5.4 Takbeläggning             |           |
| 1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel | 2.3 Avstånd till brännbart  | 3.9 Övrigt             | 5.5 Övrigt                    |           |
| 1.4 Förbindelsekanal               | 2.4 Övrigt                  | 4. Pannrum             | 6. Drift och skötsel          |           |
| 1.5 Replerutrustning               | 3. Rök-/avgaskanal          | 4.1 Brandteknisk klass | 6.1 Eldningsteknik            |           |
| 1.6 Eldstadsplan                   | 3.1 Avstånd till brännbart  | 4.2 Golyheläggning     | 6.2 Bränslehantering          |           |
| 1.7 Förbränningsluft               | 3.2 Omslutningsvägg         | 4.3 Övrigt             | 6.3 Restprodukter             |           |
| 1.8 Sotheläggning                  | 3.3 Skiljevägg              | 5. Tak och uppstigning | 6.4 Medgivande om egensotning |           |
| 1.9 Övrigt                         | 3.5 Schakt                  | 5.1 Tillträde till tak | 6.5 Övrigt                    |           |

\* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6), rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

\*\* Förklaring till positionsnummer framgår av tabell ovan.

\*\*\* 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas



## Sotarn LG Andersson AB

Stationsvägen 28, 184 50 Åkersberga  
Telefon: 08-54064401, fax 54064498  
Telefontid: 8,00-11,00  
E-mail: info@сотartjanster.se  
Hemsida: www.sotartjanster.se

## Protokoll

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 §  
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

|                      |           |              |
|----------------------|-----------|--------------|
| Datum för kontrollen | Kund nr   | Protokoll nr |
| 230202               | T44207300 | 23-TBK742    |

|                                                                  |                                                                       |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Fastighetsbeteckning<br>UTKIKEN 11<br>Adress<br>HÖGLANDSVÄGEN 38 | Namn och adress<br>EKSTRÖM FREDRIK<br>HÖGLANDSVÄGEN 38<br>183 57 TÄBY |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

**Kontrollobjekt** nr: 4 ÖPPEN SPIS

Typ: MURAD

### Värmeanläggning

Eldstadstyp: Lokaleldstad

Bränsleslag: Ved

Placering (våningsplan): Vån. 1

Placering (utrymme): Bostadsutrymme

Rök-/avgaskanal: Tegel  
RÖKGASFLÄKT

Senaste sotning:

### Kontrollmetod/er\*

Typ av metod: ☒ Okulär kontroll ☐ Täthetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☐ Annat

Not: ÖPPEN SPIS I TILLBYGGNAD.

### Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

| Pos. ** | Avvikelse                            | Åtgärd *** |   |
|---------|--------------------------------------|------------|---|
|         |                                      | 1          | 2 |
|         | INGEN AVVIKELSE VID UTFÖRD KONTROLL. |            |   |
|         |                                      |            |   |
|         |                                      |            |   |
|         |                                      |            |   |
|         |                                      |            |   |
|         |                                      |            |   |

### Kontrollen utförd av:

SKORSTENSFEJARMÄSTARE KENNETH FRÖSTRÖM

|                                    |                             |                        |                                |           |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------|
| 1. Eldstad                         | 2. Eldningsapparat          | 3.6 Rökgasfläkt        | 5.2 Tillträde till skorsten    | 7. Övrigt |
| 1.1 Avstånd till brännbart         | 2.1 Flamövervakning         | 3.7 Insatsrör/foder    | 5.3 Arbetsplan                 |           |
| 1.2 Luckor                         | 2.2 Skydd mot tillbakabrand | 3.8 Sotheläggning      | 5.4 Takbeläggning              |           |
| 1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel | 2.3 Avstånd till brännbart  | 3.9 Övrigt             | 5.5 Övrigt                     |           |
| 1.4 Förhindelsekanal               | 2.4 Övrigt                  | 4. Pannrum             | 6. Drift och skötsel           |           |
| 1.5 Reglerutrustning               | 3. Rök-/avgaskanal          | 4.1 Brandteknisk klass | 6.1 Eldningsteknik             |           |
| 1.6 Eldstadsplan                   | 3.1 Avstånd till brännbart  | 4.2 Golvbeläggning     | 6.2 Bränslehantering           |           |
| 1.7 Förbränningsluft               | 3.2 Omslutningsvägg         | 4.3 Övrigt             | 6.3 Restprodukter              |           |
| 1.8 Sotheläggning                  | 3.3 Skiljevägg              | 5. Tak och uppstigning | 6.4 Medgivande om egen sotning |           |
| 1.9 Övrigt                         | 3.5 Schakt                  | 5.1 Tillträde till tak | 6.5 Övrigt                     |           |

\* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6), rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

\*\* Förklaring till positionsnummer framgår av tabell ovan.

\*\*\* 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelser.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras.



## Sotarn LG Andersson AB

Stationsvägen 28, 184 50 Åkersberga

Telefon: 08-54064401, fax 54064498

Telefontid: 8,00-11,00

E-mail: info@sotartjanster.se

Hemsida: www.sotartjanster.se

## Protokoll

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

| Datum för kontrollen | Kund nr   | Protokoll nr |
|----------------------|-----------|--------------|
| 230202               | T44207300 | 23-TBK743    |

| Fastighetsbeteckning | Namn och adress  |
|----------------------|------------------|
| UTKIKEN 11           | EKSTRÖM FREDRIK  |
| Adress               |                  |
| HÖGLANDSVÄGEN 38     | HÖGLANDSVÄGEN 38 |
|                      | 183 57 TÄBY      |

**Kontrollobjekt** nr: 6 ÖPPEN SPIS/INSATS

Typ:

### Värmeanläggning

Eldstadstyp: Lokaleldstad

Bränsleslag: Ved

Placering (våningsplan): Vån. 1

Placering (utrymme): Bostadsutrymme

Rök-/avgaskanal: Tegel

Senaste sotning:

### Kontrollmetod/er\*

Typ av metod: ☒ Okulär kontroll ☐ Täthetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☐ Annat

Not: ÖPPEN SPIS/INSATS I VARDAGSRUM.

### Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

| Pos. ** | Avvikelse                            | Åtgärd *** |   |
|---------|--------------------------------------|------------|---|
|         |                                      | 1          | 2 |
|         | INGEN AVVIKELSE VID UTFÖRD KONTROLL. |            |   |
|         |                                      |            |   |
|         |                                      |            |   |
|         |                                      |            |   |
|         |                                      |            |   |
|         |                                      |            |   |

### Kontrollen utförd av:

SKORSTENSFEJARMÄSTARE KENNETH FRÖSTRÖM

|                                    |                             |                        |                                |           |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------|
| 1. Eldstad                         | 2. Eldningsapparat          | 3.6 Rökgasfläkt        | 5.2 Tillträde till skorsten    | 7. Övrigt |
| 1.1 Avstånd till brännbart         | 2.1 Flamövervakning         | 3.7 Insatsrör/foder    | 5.3 Arbetsplan                 |           |
| 1.2 Luckor                         | 2.2 Skydd mot tillbakabrand | 3.8 Sotheläggning      | 5.4 Takbeläggning              |           |
| 1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel | 2.3 Avstånd till brännbart  | 3.9 Övrigt             | 5.5 Övrigt                     |           |
| 1.4 Förhindelsekanal               | 2.4 Övrigt                  | 4. Pannrum             | 6 Drift och skötsel            |           |
| 1.5 Reglerutrustning               | 3. Rök-/avgaskanal          | 4.1 Brandteknisk klass | 6.1 Eldningsteknik             |           |
| 1.6 Eldstadsplan                   | 3.1 Avstånd till brännbart  | 4.2 Golvbeläggning     | 6.2 Bränslehantering           |           |
| 1.7 Förbränningsluft               | 3.2 Omslutningsvägg         | 4.3 Övrigt             | 6.3 Restprodukter              |           |
| 1.8 Sotheläggning                  | 3.3 Skiljevägg              | 5. Tak och uppstigning | 6.4 Medgivande om egen sotning |           |
| 1.9 Övrigt                         | 3.5 Schakt                  | 5.1 Tillträde till tak | 6.5 Övrigt                     |           |

- \* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6), rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

- \*\* Förklaring till positionsnummer framgår av tabell ovan.

- \*\*\* 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

- 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras.