

# Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Landvetter Kakel AB

Byggeramikrådets  
behörighetsnummer

201143809

Org.nummer 556859-0250

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Länsförsäkringar

Objekt Skogsängsvägen 6

Beställare Peab byggservice AB

☐ Nyproduktion ☒ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2022-06-15

till 2022-07-05

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ Golv Tillverkare/Leverantör Bostik Systembenämning Bostik Pro VTgF-X

■ Vägg våtzon 1 Tillverkare/Leverantör Bostik Systembenämning Bostik Pro VTvF-X

■ Vägg våtzon 2 Tillverkare/Leverantör Bostik Systembenämning Bostik Pro VTvF-X

**Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR**

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav.  
Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV  
Tröskel ej monterad.

Namn på behörig plattsättare som applicerat tätskiktet Daniel Henriksson

Våtrumsansvarig arbetsledare Stefan Tjäder



Ort och datum Landvetter 2022-11-20

Signerat via BankID av Stefan Erik Tjäder

Dokumentet avser (ange antal) 1 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag