

mark radon miljö

Box 63
971 03 LULEÅ
Tel 0920-60460



utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

PETTERSSON BO
SPJUTVÄGEN 12
61337 OXELÖSUND

Radonmätning med spårfilm (Enligt SSIs metodbeskrivning i 94-05 nr 1)

Inkom 2002-03-18

Analyserad 2002-03-22

Mätplats

Mättid 2002-01-04 - 2002-03-15

MULLVADEN 6

PETTERSSON BO
SPJUTVÄGEN 12
61337 OXELÖSUND

Beställare
OXELÖSUND

Fastighetsdata

Fastighetsnummer:

Bostadstyp: VILLA
Typ av grund: KÄLLARE
Typ av ventilation: SJÄLVDRAG
Hushållsvatten: KOMMUNALT

Blåbetong ingår: JA
Besök av fackmän: INGET BESÖK
Byggnadsår: 1969
Ombyggnadsår:

Uppmätta värden (för mer information se baksidan)

Film 287610	ARBETSRUM	Plan 0	210 Bq/m ³	+/- 20
Film 287611	SOVRUM	Plan 1	70 Bq/m ³	+/- 10

Årsmedelvärde

Radongashalt

140 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och tom mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Kommentarer:

Mätrapporten upprättad: 2002-03-22

Härmed intygas att mätinstruktionerna följts.

Geolog
MRM Konsult AB

BO PETTERSSON
Mätplatsansvarig

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN 45001 (1989), SS-EN 45002 (1989) och ISO/IEC Guide 25 (1990:E). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.