

Alingsås och Vårgårda  
Räddningstjänstförbund  
Tokebackav 11  
441 39 Alingsås

## Tjänsteanteckning brandskydds kontroll

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt  
kommunicering enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Datum  
2025-11-03

Diarienummer  
30114-2078247-1-2

Utfärdare

Avd. för Brandskydds kontroll  
Räddningstjänstförbund  
Tokebackav 11  
441 39 Alingsås  
0322-616162

Adressat

### Fastighet

Fastighetsbeteckning Hemsjö 3:3	Ägare	Brukare/Innehavare
Fastighetsadress Stommens väg 6		
Kontrolldatum 2025-10-03		

### Kontrollobjekt

Värmeanläggning			
Objekttyp Värmepanna	Fabrikat/modell CTC 267 B / EM	Våning Källarvåning	Utrymme Pannrum
Bränsleslag Ved		Kontrollfrist 156 veckor	Senast solad 2008-03-25

### Rök-/avgaskanal

Typ	Fabrikat/modell	Benämning
Tegel m. foderrör		Murad

### Kontrollmetod/er

Kontrollmetod \*  Okulär kontroll  Täthetsprovning  Temperaturmätning  Tryckmätning  Annat

### Utlåtande

Brandskydds kontrollen är utförd utan noteringar som föranleder vidare utredning.

### Bakgrund

Denna tjänsteanteckning ligger till grund för bedömningen om brandskyddet kan betraktas som skäligt eller inte enligt LSO 2 kap. 2 §.

### Brandskydds kontrollens utförande

Brandskydds kontrollens syfte är att upptäcka fel och brister på anläggningen samt att förebygga och begränsa skador till följd av brand eller annan olycka.

# Tjänsteanteckning brandskyddskontroll

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt  
kommunicering enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Datum  
2025-11-03

Diarienummer  
30114-2078247-1-2

Utfärdare

**Avd. för Brandskyddskontroll**  
**Räddningstjänstförbund**  
Tokebackav 11  
441 39 Alingsås  
0322-616162

## Kommunikation

Detta är en tjänsteanteckning från brandskyddskontrollen som utfördes hos er enligt ovan angivet datum. I och med denna tjänsteanteckning så avslutas brandskyddskontrollärendet.

## Vid brandskyddskontrollen framkom följande

Position **	Avvikelse/notering	Bedömning ***
5.10	<b>Glidskydd saknas</b> Glidskydd för stege monteras vid takfoten.	Information

Övriga upplysningar

Brandskyddskontrollant  
**Magnus Stomberg**

## Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	2,00 Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,30 Arbetsplan	6,30 Resprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egensoln.	
1,50 Reglerutrustning		3,60 rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningsluft.		3,80 Solbeläggning				
1,80 Solbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt						

\* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll kan komma att redovisas separat.

\*\* Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen ovan.

\*\*\* Information = Avvikelse/Notering om ett specifikt förhållande som är av viss betydelse. Noteringen kommer inte leda till någon tvingande åtgärd utan är mer av informativ karaktär.

\*\*\* Anmärkning = Avvikelse/Notering om ett specifikt förhållande som är av betydande karaktär. Särskilt föreläggande om åtgärd kan komma att utföras.

# Tjänsteanteckning brandskydds kontroll

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt  
kommunicering enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Datum  
2025-11-03

Diarienummer  
30114-2078247-2-2

Utfördare

**Avd. för Brandskydds kontroll**  
**Räddningstjänstförbund**  
Tokebackav 11  
441 39 Alingsås  
0322-616162

Adressat

## Fastighet

Fastighetsbeteckning <b>Hemsjö 3:3</b>	Ägare	Brukare/Innehavare
Fastighetsadress <b>Stommens väg 6</b>		
Kontrolldatum <b>2025-10-03</b>		

## Kontrollobjekt

Värmeanläggning			
Objekttyp	Fabrikat/modell	Våning	Utrymme
<b>Kakelugn</b>	<b>Platsbyggd</b>	<b>Bottenvåning</b>	<b>Vardagsrum</b>
Bränsleslag <b>Ved</b>		Kontrollfrist	Senast sotad <b>1997-11-04</b>

Rök-/avgaskanal		
Typ	Fabrikat/modell	Benämning
<b>Tegel</b>		<b>Murad</b>

## Kontrollmetod/er

Kontrollmetod \*  Okulär kontroll  Täthetsprovning  Temperaturmätning  Tryckmätning  Annat

## Utlåtande

Brandskydds kontrollen är utförd utan noteringar som föranleder vidare utredning.

## Bakgrund

Denna tjänsteanteckning ligger till grund för bedömningen om brandskyddet kan betraktas som skäligt eller inte enligt LSO 2 kap. 2 §.

## Brandskydds kontrollens utförande

Brandskydds kontrollens syfte är att upptäcka fel och brister på anläggningen samt att förebygga och begränsa skador till följd av brand eller annan olycka.

# Tjänsteanteckning brandskyddskontroll

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt  
kommunicering enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Datum  
2025-11-03

Diarienummer  
30114-2078247-2-2

Utfärdare

**Avd. för Brandskyddskontroll**  
**Räddningstjänstförbund**  
Tokebackav 11  
441 39 Alingsås  
0322-616162

## Kommunikation

Detta är en tjänsteanteckning från brandskyddskontrollen som utfördes hos er enligt ovan angivet datum. I och med denna tjänsteanteckning så avslutas brandskyddskontrollärendet.

## Vid brandskyddskontrollen framkom följande

Position **	Avvikelse/notering	Bedömning ***
1.90	<b>Läckage i kakelugn.</b> Kakelugnen otät i ryggen. Behöver åtgärdas och efterkontrolleras innan den kan tas i bruk.	Information
3.80	<b>Sotbeläggning i rökkanal</b> Kakelugnens rökkanal behöver sotas om eldstaden skall tas i bruk.	Information
5.10	<b>Glidskydd saknas</b> Glidskydd för stege monteras vid takfoten.	Information

Övriga upplysningar

Brandskyddskontrollant  
**Magnus Stomberg**

## Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	2,00 Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart 1,20 Luckor 1,30 Förbränning/konvekt. 1,40 Förbindelsekanal 1,50 Reglerutrustning 1,60 Eldstadsplan 1,70 Förbränningsluft. 1,80 Sotbeläggning 1,90 Övrigt	2,10 Flamövervakning 2,20 Skydd mot tillbakabrand 2,30 Avstånd till brännbart 2,40 Övrigt	3,10 Avstånd till brännbart 3,20 Omslutningsvägg 3,30 Skjjeväggar 3,50 Schakt 3,60 rökgasfläkt 3,70 Insatsrör/löder 3,80 Sotbeläggning 3,90 Övrigt	4,10 Brandteknisk klass 4,20 Golvbeläggning 4,30 Övrigt	5,10 Tillräde till tak 5,20 Tillräde till skorsten 5,30 Arbetsplan 5,40 Takbeläggning 5,50 Övrigt	6,10 Eldningsteknik 6,20 Bränslehantering 6,30 Restprodukter 6,40 Medgivande om egensoln. 6,50 Övrigt	7,10 Övrigt

\* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebarande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll kan komma att redovisas separat.

\*\* Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen ovan.

\*\*\* Information = Avvikelse/Notering om ett specifikt förhållande som är av viss betydelse. Noteringen kommer inte leda till någon tvingande åtgärd utan är mer av informativ karaktär.

\*\*\* Anmärkning = Avvikelse/Notering om ett specifikt förhållande som är av betydande karaktär. Särskilt föreläggande om åtgärd kan komma att utfärdas.