

UPPDRAGSNUMMER
4598864: 1

RAPPORTBLAD 1 (1)

Tommy Englund
Brinkvägen 1
13560 Tyresö



RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2017-01-30

UTSKRIFTSDATUM
2017-01-31

VIA
Hemkomfort Sv Hem & Miljö AB
RAPPORTMOTTAGARE
Tommy Englund

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT
Tommy Englund
Brinkvägen 1
13560 Tyresö

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna exponerade under tiden 2017-01-09 - 2017-01-24.
De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2017-01-25. De mättes 2017-01-26.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress:

Brinkvägen 1
13560 Tyresö

Fastighetsbeteckning: Follbrinken 15

Lägenhetsnummer:

Byggnadstyp: Villa

Byggnadsår: 1991

Ventilationstyp: Mekanisk Frånluft (F)

Husgrundstyp:

Källare & kryp/torpargrund

Blåbetong:

Vet ej

Radonåtgärdsförhållande: Ej radonåtgärdad

Plan m. boutrymmen: 3

Fastighetsdata har lämnats av Tommy Englund
som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
197669-5	Sovrum	Sovrum	Bottenplan	mindre än 50
196904-7	Tvättstugan	Annat boutrymme	Souterräng	80 +/- 40

Provningsresultat

Årsmedelvärde: (se kommentar) Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Rådgivande korttidsmätning är ej årsmedelvärdesgrundade pga för kort exponeringstid.

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor;
årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Annika Engström (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Landauer Nordic

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i
förväg skriftligen godkänt annat. För mer information se baksidan.

Landauer Nordic AB
Box 6522
751 38 Uppsala

018-56 88 80
info@landauernordic.se
www.landauernordic.se