

Service rapport Brand- och skyddsutrustning



Svalans Ungdomshem AB
01-97394 Villavägen 12
02-97394 Villavägen 12
Svalans Ungdomshem AB
2025-04-25

Service rapport

Kund

Företag 57058 Svalans Ungdomshem AB	Organisationsnummer 559000-5160
Fakturaadress Villavägen 12	Fastighet/Fordon adress/Lev.adr.företag Villavägen 12 Svalans Ungdomshem AB
Postadress 241 31 ESLÖV	Fastighet/Fordon postadress 241 65 ESLÖV
Kontaktperson vid anläggning Bibbi Andersson	Telefonnummer 0704-81 85 08
E-postadress för Service rapport bibbiandersson@outlook.se	E-postadress 2 för Service rapport
Uppdragsnummer CO-56913-0005	Servicedatum 2025-04-25

Presto

Servicetekniker Ken Lindström	Tekniker telefonnummer +46705102823
Tekniker E-postadress ken.lindstrom@presto.se	

Brandskyddsteknikerns förslag på åtgärder

Släckutrustning

Handbrandsläckare

Anmärkning/Avvikelse 1	Årsöversyn/Service ej utförd enligt SS-EN 3656/Svebra
Plats	2st brandsläckare nere i källaren. Kommer ej in

Utrymning

Nödbelysning

Anmärkning/Avvikelse 1	Uttjänt batteri
Plats	Korridor plan1
Förslag på åtgärd	Byte av batteri o hela nödljus

Symbolförteckning - Brand- och skyddsutrustning

På följande rapportsidor kommer symboler användas med angiven betydelse:

- ✓ Kontrollerad utan avvikelse, alternativt åtgärdad av tekniker
- ✗ Kontrollerad med avvikelse
- Ej kontrollerad i detta uppdrag

Service­rapport Brand- och skyddsutrustning

Pos.	Vån. Placering	Redskap	Nästa Rev.år/ Provtr./ Batt.byte	Nästa byte Elektrod/ Slang	Artikel	✓
10	1:a vån Korridor kök	Skumbrandsläckare	2026 Revisionsår		290945 - Skumsläckare Presto S9	✓
20	Källare Korridor vid trappa	Skumbrandsläckare	2023 Revisionsår		290945 - Skumsläckare Presto S9	X
				Avvikelse Åtgärd	Uppfyller ej SS EN3 Kundens begäran så ska den bytas 2024	
30	Källare Pannrum	Pulverbrandsläckare	2028 Revisionsår		190100 - Pulversläckare Presto PG6	
35	2 plan 2 kök pentry	Koldioxidbrandsläckare	2033 Revisionsår		1101 - Koldioxidsläckare Presto 2kg	✓
40	2:a vån Kök pentry	Vattenbrandsläckare	2030 Revisionsår		290941 - Vattensläckare Presto S9WM	✓
				Åtgärd	Omladdning pga tömd brandsläckare	
				Använt material	109070 Retursläckare Presto S9WM	1