

Radonmätning med spårfilm

(Enligt SSI:s metodbeskrivning i2005:01 nr 1)

Mätplats

PATRIK STRÖM
MATROSVÄGEN 9
13333 SALTSJÖBADEN

PATRIK STRÖM
MATROSVÄGEN 9
13333 SALTSJÖBADEN

Rapportadresser:

PATRIK STRÖM MATROSVÄGEN 9 13333 SALTSJÖBADEN

Inkom: 2014-01-03

Etsningsnr: 140103-1

Beräknat: 2014-01-16

Fastighetsdata

Fast.beteckning: BAGGENS UDDEN 16:6

Lägenhetsnr:

Bostadstyp: VILLA

Typ av grund: SUTERRÄNG

Typ av ventilation: FRÅN/TILL M VÄRMEÅTERV

Hushållsvatten: KOMMUNALT

Blåbetong ingår: NEJ

Besök av fackmän: INGET BESÖK

Byggnadsår: 2003

Ombyggnadsår:

Fastighetsnr:

Byggid:

Uppmätta värden (för mer information se baksidan)

Filmnr	Rumstyp	Plan	Bq/m ³	Start datum	Stopp datum	Anm.
1164112	VARDAGSRUM	1	40 +/- 10	2013-10-26	2014-01-02	
1164113	ALLRUM	0	100 +/- 20	2013-10-26	2014-01-02	
1164114	BIBLIOTEK	2	40 +/- 10	2013-10-26	2014-01-02	

Anmärkningar:

Årsmedelvärde

Radongashalt

60 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

2014-01-16 10:44:30

Mätprotokollet ifyllt av:

PATRIK STRÖM

Maria Häggmark

Analysansvarig MRM Konsult AB

Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

.....
Bostadsinnehavare

Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.