



**Olofströms**  
**Sotningsdistrikt**  
 Östra Storgatan 5  
 293 34 Olofström

## Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum  
 2017-05-29

Diarienummer  
 20002-314320-1

Utfärdare

**Olofströms**  
**Sotningsdistrikt**  
 Östra Storgatan 5  
 293 34 Olofström  
 0454-48026

Adressat

**Asta Lindholm**  
**Biskopsmålav. 49**  
**29391 Olofström**

### Fastighet

|  |  |   |
|--|--|---|
| Fastighetsbeteckning<br><b>Hemmingsmåla 1:61</b> | Ägare<br><b>Stig Lindholm</b><br><b>Biskopsmålav. 49</b><br><b>29391 Olofström</b> | Brukare/Innehavare<br><b>Stig Lindholm</b><br><b>Biskopsmålav. 49</b><br><b>29391 Olofström</b> |
| Fastighetsadress<br><b>Biskopsmålav. 49</b>      |  |   |
| Kontrolldatum<br><b>2017-05-29</b>               |  |   |

### Kontrollobjekt

| Värmeanläggning                     |                               |                                    |                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Objekttyp<br><b>Värmepanna Olja</b> | Fabrikat/modell<br><b>Ctc</b> | Våning<br><b>Källarvåning</b>      | Utrymme                           |
| Bränsleslag<br><b>Eldningsolja</b>  |                               | Kontrollfrist<br><b>312 veckor</b> | Senast sotad<br><b>2017-05-29</b> |
| Rök-/avgaskanal                     |                               |                                    |                                   |
| Typ<br><b>Tegel</b>                 | Fabrikat/modell               | Benämning<br><b>Rör</b>            |                                   |

### Kontrollmetod/er

Kontrollmetod \*  Okulär kontroll  Täthetsprovning  Temperaturmätning  Tryckmätning  Annat

Inga avvikelser noterades

Brandskyddskontrollant

**Daniel Ramserdal**

### Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

| 1,00 Eldstad                | Eldningsapparat              | 3,00 Rök-/avgaskanal        | 4,00 Pannrum            | 5,00 Tak & uppstigning       | 6,00 Drift & skötsel          | 7,00 Övrigt |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1,10 Avstånd till brännbart | 2,10 Flamövervakning         | 3,10 Avstånd till brännbart | 4,10 Brandteknisk klass | 5,10 Tillträde till tak      | 6,10 Eldningsteknik           | 7,10 Övrigt |
| 1,20 Luckor                 | 2,20 Skydd mot tillbakabrand | 3,20 Omslutningsvägg        | 4,20 Golvbeläggning     | 5,20 Tillträde till skorsten | 6,20 Bränslehantering         |             |
| 1,30 Förbränning/konvekt.   | 2,30 Avstånd till brännbart  | 3,30 Skiljeväggar           | 4,30 Övrigt             | 5,30 Arbetsplan              | 6,30 Restprodukter            |             |
| 1,40 Förbindelsekanal       | 2,40 Övrigt                  | 3,50 Schakt                 |                         | 5,40 Takbeläggning           | 6,40 Medgivande om egenstotn. |             |
| 1,50 Reglerutrustning       |                              | 3,60 rökgasfläkt            |                         | 5,50 Övrigt                  | 6,50 Övrigt                   |             |
| 1,60 Eldstadsplan           |                              | 3,70 Insatsrör/foder        |                         |                              |                               |             |
| 1,70 Förbränningsluft.      |                              | 3,80 Sotbeläggning          |                         |                              |                               |             |
| 1,80 Sotbeläggning          |                              | 3,90 Övrigt                 |                         |                              |                               |             |
| 1,90 Övrigt                 |                              | 3,90 Övrigt                 |                         |                              |                               |             |

\* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

\*\* Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

\*\*\* 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelserna.

\*\*\* 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utföras.