

Serviceprotokoll

Anticimex Krypgrundsavfuktning

Kundens uppgifter

Fastighetsbeteckning: Falsterbo 5:103	Uppdragsgivare: Eva Margareta Radelius Lidgard
Fastighetsadress: Klockaregränd 5	Epost: eva@lidgard.se
Postnummer: 239 41	Ort: Falsterbo

Anticimex uppgifter

Servicedatum: 2026-08-07	Protokollnummer: 85949923	E-post: kundservice@anticimex.se
Tekniker: Fredrik Uddenäs	Kontor: Malmö	Telefon: 075 245 10 00

Krypgrund

Krypgrund	
Installationsdatum	2007
Injusteringsdatum	2007
Uppmätt fuktkvot % i grund	11.4
Övrig information	Varvräknaren verka inte funka som den skall,då den gått mkt mer än som är möjligt.
Utförda åtgärder utöver service	inget att notera

Krypgrundsavfuktare

Serienummer: 07300TT083	Placering: Klockaregränd 5	Drifttid mätare 34625 tim
Inställning spjäll, torrluft: A	Inställning spjäll, våtluft 1	Inställning hygrostat: MGI
Snurrar rotorn? Ja	Kontroll av våtluft, är den varm? Ja	Filterbyte utfört Ja

Med vänliga hälsningar
Anticimex

Nästa service: 2027