

Radonmätning med spårfilm

(Enligt SSI:s metodbeskrivning i 2005:01 nr 1)

Mätplats

srmh

LINDAHL, TORSTEN
LAURA GRUBBS VÄG 48
18377 TÄBY

LINDAHL, TORSTEN
LAURA GRUBBS VÄG 48
18377 TÄBY

Rapportadresser:

LINDAHL, TORSTEN LAURA GRUBBS VÄG 48 18377 TÄBY

Inkom: 2011-04-12

Etsningsnr: 110412-1

Beräknat: 2011-04-20

Fastighetsdata

Fast.beteckning: HÄSTSKON 24

Lägenhetsnr:

Bostadstyp: KEDJEHUS

Typ av grund: PLATTA PÅ MARK

Typ av ventilation: FRÅNLUFT

Hushållsvatten: KOMMUNALT

Blåbetong ingår: VET EJ

Besök av fackmän: INGET BESÖK

Byggnadsår: 1980

Ombyggnadsår:

Fastighetsnr:

Byggid:

Uppmätta värden (för mer information se baksidan)

Filmnr	Rumstyp	Plan	Bq/m ³	Start datum	Stopp datum	Anm.
1026618	VARDAGSRUM	1	170 +/- 30	2011-02-10	2011-04-10	
1026619	SOVRUM	2	180 +/- 30	2011-02-10	2011-04-10	

Anmärkningar:

Årsmedelvärde

Radongashalt

180 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

2011-04-27 11:01:48

Mätprotokollet ifyllt av:

TORSTEN LINDAHL

Maria Häggmark

Analysansvarig MRM Konsult AB

Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

Bostadsinnehavare

Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.