

Radonmätning med spårfilm

(Enligt SSM:s metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder)

Mätplats

MIKHAIL SHIK
GRÖNLINGENS VÄG 40
174 62 SUNDBYBERG
Sweden

MIKAEL SHIK
GRÖNLINGENS VÄG 40
17462 SUNDBYBERG
Sweden

Rapportadresser

Sundbybergs stad Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen 17292 Sundbyberg Sverige
MIKAEL SHIK GRÖNLINGENS VÄG 40 17462 SUNDBYBERG Sverige

Inkom : 2017-01-10

Etsningsnr: 170110-2

Beräknad: 2017-01-19 07:36:58

Fastighetsdata

Fastighetsbeteckning: RÖDFIBBLAN 6
Lägenhetsnummer: -
Fastighetsstyp: Villa
Grundtyp: Platta på mark
Hushållsvatten: Kommunalt
Ventilation: Frånluft

Fastighetsnr: -
Blåbetong ingår: Vet ej
Besök av fackmän: -
Byggnadsår: 2016
Ombyggnadsår: -

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Dosnr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stoppdatum	Anm.
1451962	KÖK/MATPLATS	1	<30	2016-11-06	2017-01-05	-
1451963	SOVRUM	2	40 ± 10	2016-11-06	2017-01-05	-

Anmärkningar:

-

Årsmedelvärde

Radongashalt

30 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Godkänd: 2017-01-19 08:18:37

MARIA HÄGGMARK
Analysansvarig: MRM Konsult AB
Rapporten är lösenords signerad i datasystemet.

Mätprotokollet ifyllt av:
MIKAEL SHIK

.....
Bostadsinnehavare
Se baksidan: "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.