



Besiktningsprotokoll

Fastighet mm

Ägare Karina Lis	Beteckning Björhövda 1:38
Adress Segelbåtsvägen 3	
Postnr 761 76	Ort Norrtälje
Beskrivning (småhus, kontor, etc) Småhus	

Typ av besiktning

Installation X	Status	Överlåtelse	Råd & anvisning avser
-------------------	--------	-------------	-----------------------

Resultat av besiktning

Godkänd.

Teknisk beskrivning

Besiktningsdatum 2025-09-17		Typ av kanal Rökanal / Imkanal		
Material Metall / Metall		Fabrikat Dualinox / Spiro	Egenskapsdeklaration T450-N1-W-V2-L50040-G65	
CE-märkning Ja / Nej	Tillåtet läckage, l/s m2 2 / 2	Uppmätt läckage, l/s m2 0 / 0	Längd, m 3,5 / 1,5	Kanalarea, mm 150 / 125
Typ av eldstad Braskamin		Fabrikat Termatech TT60	Effekt, KW 6	Bränsle Ved
Placering/Våningsplan Allrum/Markplan			Öppen spis, lufthastighet m/s	
Nödvändigt undertryck, Pa 12			Uppmätt undertryck vid funktionsprovning med ventilations i drift, Pa 13	
S X	F	FT	FTX	Mekansik Imkanal X

Byggnaden omfattas av följande takskyddsanordningar enl BBR kap 8

Glidskydd X	Takstege X	Takbrygga	Arbetsplata	Övrigt
Anmärkningar/information gällande takskydd				

Utlåtande

På begäran har besiktning av braskamin med tillhörande skorsten samt imkanal utförts i ovanstående fastighet utan anmärkning.

Protokoll översänt till

Fastighetsägare X	Byggnadsnämnd	Kontrollansvarig	Övrigt
----------------------	---------------	------------------	--------

Besiktningsman:


Niklas Öhman
SKFM Sverige AB