

# Protokoll över radonmätning av inomhusluft

46834/9046928/12057

b

Foisack Elsa

Plåtslagarevägen 13  
227 30 LUND

## Mätmetod

Spärfilm med filter enligt metodbeskrivning Statens Strålskyddsinstitut 1988-11-03.

Mätdosorna exponerade under tiden 930119 - 930501 .

## Fastighetsdata

Typ av byggnad: Villa

Typ av husgrund: Källare

Typ av ventilation: Självdrag (S)

Blåbetong ingår: Obekant

Byggnadens byggnadsår: 1948

Ombyggnad år: ---

Fastighetsbeteckning: Diktaren 5

## Uppmätta värden

Resultat rum 1 Sovrum Bottenplan = < 50 ± - Bq/m<sup>3</sup> EER

Resultat rum 2 Annat rum Bottenplan = < 50 ± - Bq/m<sup>3</sup> EER

## Resultat

**Årsmedelvärde  
för radonhalter**

mindre än 50

**Bq/m<sup>3</sup> EER**  
(Becquerel per kubikmeter)

Systematiskt fel: ±

- Bq/m<sup>3</sup> EER

Tillfälligt fel: ±

- Bq/m<sup>3</sup> EER

**Se baksidan!**

## Eventuell kommentar till mätningen

Rum 1 = Sovrum film 61793-6 rum 2 = Vardagsrum film 61792-8

Protokollet upprättat i Uppsala den  
930507

Underskrift mätansvarig på Gammadata

Härmed intygas att instruktionerna  
för mätningen följts (se baksidan).

Underskrift bostadsinnehavare