

INTYG



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)

Enligt PBF kap 5, BFS 2011:16 (OVK) och BFS 2012:7 (OVKAR) med ändringar utförts på denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Bilegården 27		Sankt Månsgratan 23	
Systemnummer			
Besiktningsresultat		Nästa ordinarie besiktning	
Besiktningsman	Besiktningsdatum	Nästa besiktningsdatum	
Matthias Collwin	2022-11-10	2028-11-10	
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Sotningsväsendet i Lund ABK		Kiwa	OVK09286

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

--

Namnteckning

--