

RAPPORTEN UPPRÄTTAD

2006-03-12

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT

KNECZKE HELENA

Sedelvägen 27

17567 JÄRFÄLLA

TELNR. 08-6132828

UTSKRIFTSDATUM

2006-03-12

UPPDRAGSNR.

478277:1

Rapportblad 1 (1)

BESTÄLLARE

Järfälla kommun

RAPPORTMOTTAGARE

KNECZKE HELENA

Järfälla kommun

Järfälla kommun

Anders Östensson

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

17780 Järfälla

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Statens strålskyddsinstitut 1994-09-20.

Detektorerna exponerade under tiden 2005-12-03 – 2006-03-03.

De ankom till Gammadata och förbehandlades 2006-03-06. De mättes 2006-03-08.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress: Sedelvägen 27, , 17567 JÄRFÄLLA

Fastighetsbeteckning: SKÄLBÄ 63:18

Lägenhetsnummer:

Byggnadstyp: Villa

Ventilationstyp: Självdrag

Husgrundstyp: Källare

Blåbetong:

Byggnadsår:

Radonåtgärdsförhållande:

Plan m. boutrymmen:

Vet ej

1930

Ej radonåtgärdad

2

Fastighetsdata har lämnats av Jan Knecke & Helena Knecke, som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
588380	Sovrum	Sovrum	1 trappa upp	120 +/- 20
588381	Arbetsrum	Annat boutrymme	1 trappa upp	90 +/- 20
588382	Vardagsrum	Annat boutrymme	Bottenplan	120 +/- 20

Provningsresultat

Årsmedelvärde: 110 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.
Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet)

För ytterligare information, vänligen se baksidan.



gammadata

Box 15120 - 750 15 UPPSALA

Tel 018-480 58 00 - Fax 018-55 58 88

E-post radon@gammadata.se - Internet www.gammadata.se

Anund Lindholm (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Gammadata Mätteknik AB

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.