

Radonmätning

Fastighet: Gånsta 6:4

Adress:

Postnr/Ort:

Mätplatser

Mätplatsnummer: 11429

Husnummer: 1

Populärnamn:

Byggår: 1947

Renoveringsår:

Markradon:

Ventilation: S

Byggnadsmaterial:

Hustyp: EB

Grundläggning: KÄ

Jordart:

Mätomgångar

Metod	Årsmedel	Datum	Mätplats	Mätomgång	Notering
F	304	2005-01-27	11429	4990	Tillf fel: 130, Systfel: 0, Onoggranhet: 130

Mätningar

Rum/Mätpunkt	Mätvärde	From	Tom	KI(From)	KI (Tom)	Plan	Lägenhet
Omgång: 4990							
SOVR	312	2005-01-27	2005-04-21	12,00	12,00	BV	
ANNAT	296	2005-01-27	2005-04-21	12,00	12,00	BV	