

UPPDRAGSNUMMER
4470902: 1

RAPPORTBLAD 1 (1)

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2015-02-02UTSKRIFTSDATUM
2015-02-02Tim Åhlén
SKATTEGÅRDSVÄGEN 422
16573 HÄSSELBYVIA
Anticimex Byggnadsmiljö
RAPPORTMOTTAGARE
Tim ÅhlénMÄTNINGEN UTFÖRD ÅT
Tim Åhlén
SKATTEGÅRDSVÄGEN 422
16573 HÄSSELBY

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna exponerade under tiden 2014-10-19 - 2015-01-18.
De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2015-01-20. De mättes 2015-01-22.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress:

SKATTEGÅRDSVÄGEN 422
16573 HÄSSELBY

Fastighetsbeteckning: TIGERLILJAN 25

Lägenhetsnummer:

Byggnadstyp: Villa
Byggnadsår: 2011
Ventilationstyp: Värmeåtervinning

Husgrundstyp: Platta på mark
Blåbetong: Vet ej
Radonåtgärdsförhållande: Ej radonåtgärdad
Plan m. boutrymmen: 2

Fastighetsdata har lämnats av Tim Åhlén
som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor Rumsbeteckning
707096
246565

Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
Sovrum	1 trappa upp	mindre än 20
Vardagsrum	Bottenplan	40 +/- 10

Provningsresultat

Årsmedelvärde:	30	Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)
-----------------------	-----------	--

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.
Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Sandra Olsson (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Landauer Nordic

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i
förväg skriftligen godkänt annat. För mer information se baksidan.

Landauer Nordic AB
Box 6522
751 38 Uppsala

018-56 88 80
info@landauernordic.se
www.landauernordic.se