

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 26:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behöriga företag ska utfärda Kvalitetsdokument, Bilaga A till BBV, efter varje våtrumsentreprenad.

Behörig entreprenör Sigtuna Bygg och Badrum AB

BKR:s behörighetsnummer 201710296

Org.nummer 559100-3370

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Folksam

Objekt Oxelbärsaränd 44 16572 Hässelby (badrum nedervåning)

Beställare Christoffer Strandman

Nyproduktion Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2023-12-18

till 2023-12-18

Av Bygggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ Golv Tillverkare/Leverantör Centro Systembenämning Centro TM#2K System

■ Vägg våtzon 1 Tillverkare/Leverantör Centro Systembenämning Centro TM#2K System

■ Vägg våtzon 2 Tillverkare/Leverantör Centro Systembenämning Centro TM#2K System

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter enligt gällande branschregler

Underlag

■ Uppfyller underlagen branschreglernas krav?

■ Golv: Ja Nej BBV Ej tillämbart

Om "Nej" eller "BBV Ej tillämbart" förtydliga under punkten övriga upplysningar.

■ Vägg: Ja Nej BBV Ej tillämbart

Om "Nej" eller "BBV Ej tillämbart" förtydliga under punkten övriga upplysningar.

■ Lutning på golv i plats för bad eller dusch mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav innan tätskikt applicerats. Ja Nej Om "Nej" förtydliga punkten övriga upplysningar.

■ Har annan lutning avtalats på övrig golvyta än det BBV anger? Ja Nej Om "Ja", förtydliga under punkten avtalade avvikelser.

Tätskikt

Om "Nej" förtydliga under punkten övriga upplysningar.

■ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning Ja Nej

■ Uppvik mot tröskel är korrekt utfört. Ja Nej

■ Tätskikt är korrekt applicerat vid dörr och fönster. Ja Nej

■ Samtliga genomföringar är förseglade enligt anvisning. Ja Nej

■ Finns andra genomföringar i golvets tätskikt än avlopp? Om "Ja", förtydliga under avtalade avvikelser Ja

Nej

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 26:1, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum

Golvbrunn

- Ny typgodkänd golvbrunn har installerats Ja eller är befintlig typgodkänd golvbrunn intakt Ja
- Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör Ja
- Golvbrunnen är fast monterad och i nivå med tätskiktet Ja
- Golvbrunnstyp: Rund golvbrunn Väggnära golvbrunn
- Anslutning: Skruvbar klämring Mekanisk klämring Limfläns

Avtalade avvikelser

Inga avvikelser.

Övriga upplysningar

Namn på behörig plattsättare som applicerat tätskiktet Jacek Niedbala

Våtrumsansvarig arbetsledare Jacek Niedbala

Ort och datum Hässelby 2026-05-21

Signerat via BankID av JACEK NIEDBALA

Dokumentet avser (ange antal) 1 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till Beställare

Kopia och monteringsanvisning till Behörigt företag