

RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium
RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2009-03-09

MÄTNINGEN UTFÖRD AV
ANDERSSON, EVA MARGARETA
STRANDVÄGEN 25
19630 KUNGSÄNGEN
TELNR. 0107197013

Mätning av radon i inomhusluft med sluten spårfilm med filter

UTSKRIFTSDATUM
2009-03-10
UPPDRAGSNR.
2005790:1

Rapportblad 1 (1)

ANDERSSON, EVA MARGARETA
STRANDVÄGEN 25
19630 KUNGSÄNGEN

BESTÄLLARE

Gammadata privatkund

RAPPORTMOTTAGARE

ANDERSSON, EVA MARGARETA

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i2005:01, utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2008-11-23 – 2009-02-23.

De ankom till Gammadata och förbehandlades 2009-02-25. De mättes 2009-03-06.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress: STRANDVÄGEN 25, 19630 KUNGSÄNGEN

Fastighetsbeteckning: KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:192

Lägenhetsnummer:

Blåbetong:

Nej
1970

Byggnadstyp:

Villa

Byggnadsår:

Ventilationstyp:

Självdreg

Radonåtgärdsförhållande:

Ej radonåtgärdad

Husgrundstyp:

Platta på mark

Plan m. boutrymmen:

1

Fastighetsdata har lämnats av Jörgen Andersson, som också intygat att mätanvisningarna följs.

Uppmätta radongashalter

Detektor Rumsbeteckning
350988
242911

Rumstyp
Vardagsrum
Annat boutrymme

Plan
Bottenplan
Bottenplan

Mätvärde Bq/m³
180 +/- 30
150 +/- 20

Provningsresultat

Årsmedelvärde: 170 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.
Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet)

För ytterligare information, vänligen se baksida



gammadata

Box 15120 - 750 15 UPPSA

Tel: 018-480 58 80 - Fax: 018-55 58

E-post: info@gammatadaradon.se - Internet: www.gammatadarador

Birgitta Ronquist (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Gammadata Mätteknik AB

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkännt annat.