

VIA
Brf Namnsdagsblåsaren 2

RAPPORTMOTTAGARE

RAPPORT - MÄTNING AV RADON

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter (Radtrak^{2®}) enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.
Detektorerna ankom till Radonova Laboratories AB och förbehandlades 2019-04-09.
De mättes i mikroskop den 2019-04-11.
De analyserades den 2019-04-17 och samtidigt upprättades denna rapport.

Provningsresultat

ÅRSMEDELVÄRDE

70 Bq/m³

70 BECQUEREL PER KUBIKMETER LUFT

Radonhalten varierar över året på grund av väderlek och boendevanor, årsmedelvärdet har därför av SSM antagits ha en osäkerhet av 40%.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Fastighetsdata har lämnats av Marie Blom som också intygar att mätanvisningarna följts.

MÄTPLATSADRESS
Hägerstensvägen 30B
12941 Hägersten

FASTIGHETS BETECKNING
Namnsdagsblåsaren 2

BYGGNADSID:	LÄGENHETSNUMMER:	LANTMÄTERIETS LGH NR:	BYGGNADSTYP:	BYGGNADSÅR:
		0901	Flerbostadshus	1926
VENTILATIONSTYP:	HUSGRUNDSTYP:	BLÅBETONG:	RADONÄTGÄRDSFÖRHÅLLANDE:	
Mekanisk Frånluft (F)	Souterräng	Vet ej	Vet ej	

Uppmätta radongashalter

DETEKTOR	EXPONERINGS PERIOD	EGEN NOTERING	RUMSTYP	VÄNINGSPLAN	MÄTVÄRDE
204701-7	2019-02-07 – 2019-04-07		Varldagsrum	Souterräng	70 ± 20 Bq/m ³
197415-3	2019-02-07 – 2019-04-07		Sovrum	Souterräng	70 ± 20 Bq/m ³

Kommentarer

Referensvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Susanne Niklasson (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Radonova Laboratories AB
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. För mer information, se baksidan.



ADRESS
Radonova Laboratories AB
Rapsgratan 25
754 50 Uppsala

POSTADRESS
Radonova Laboratories AB
Box 6522
751 38 Uppsala

KONTAKTUPPGIFTER
+46 (0) 18 56 88 00
kundservice@radonova.se
www.radonova.se

BOLAGSUPPGIFTER
Org nr: 556690-0717
VAT nr: SE556690071701
Bankgiro: 987-5030