

RADONMÄTNINGSPROTOKOLL KORTTIDSMÄTNING

Korttidsmätning för spårning av radon. Mätningen har utförts med radonmonitor för kontinuerlig radongasmätning (metod nr 8) av fabrikat Durridge, Rad7. Det nu erhållna mätvärdet får *ej* betraktas såsom ett årsmedelvärde, utan skall enbart ses som en indikation på om det finns radon och i så fall i vilken storleksordning.

Typ av bostad: Villa

Adress: Höglandsvägen 38, Täby

Beställare: Lars Carlsson

Mättid: 2020-01-18 – 2020-01-21 (69 timmar)

Mätvärde

Suterrängplan, sovrum -	150 Bq/m ³
Suterrängplan, hall -	155 Bq/m ³
Bottenplan, hall -	190 Bq/m ³
Bottenplan tillbyggnad -	150 Bq/m ³
Vindsplan, sovrum -	130 Bq/m ³

Kommentar:

Radonhalten kan vara något högre eller lägre vid en långtidsmätning beroende på utomhustemperatur, vädringsvanor etc.

Jag bedömer att årsmedelvärdet kommer att understiga 200 Bq/m³.

För att erhålla ett årsmedelvärde måste mätning ske med spårfilm under minst två månader under perioden oktober-april. En sådan mätning ska man alltid göra.

Mätning utförd av

Thomas Lindhe

Utskrivet 2020-01-29