

Typ av fastighet: Villa.

Adress: Bragevägen 6, Djursholm

Beställare: Paola WesterbergMoa Lundström

Rum	Medelvärde Bq/m3
Övre plan, sovrum	30
Entréplan, vardagsrum	135
Källare	260

Mätperiod: 250325 - 250328.

Kommentar: Försäljningsmätning med kontinuerlig radonmätare enligt metodbeskrivning från SSM. Beställaren har varit informerad om vädringsförbud under mätperioden.

Mätaren i övre plan, sovrum stannade i förtid, av okänd anledning.

Mätningen är gjord under mätsäsongen oktober – april.

Huset har under mätperioden varit bebott. Mätinstrument: Rad7. Gammamätare SGU.

Gammamätning, sort uSv/h: Källare – naturstensväggar 0,3. Entréplan 0,1 – 0,12. Övre plan 0,07 – 0,08. Skorsten och öppna spisar 0,15.

Det finns inget byggmaterial med förhöjd strålning.

Gränsvärde för nyproduktion är enligt Boverkets regler 0,3 uSv/h. Blåbetongväggar brukar ha en strålning mellan 0,25 – 1.25 uSv/h. Vissa tegelsorter samt naturstensväggar kan ha en strålning på 0,5 uSv/h. Blåbetong från Skellefteå har en strålning på 0,15 uSv/h.

De nu uppmätta värdena speglar den situation som rådde under mätperioden. Radonhalten kan variera under dygnet och även med hög-lågtryck under året.

En långtidsmätning under perioden oktober – april ska man alltid göra för att erhålla ett årsmedelvärde.

Nedan redovisas värdena timme för timme i uppmätta rum, i diagramform.

Mätning utförd av


Comnet i Danderyd AB,

Org nr 556571-7377


Propellervägen 4B, Täby.

07065681

Övre plan, sovrum



Entréplan, vardagsrum



Källare

