

RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium

RAPPORTEN UPPRÄTTAD

2009-04-17

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT

ANDERSSON, CAJSA

ENVIGSGRÄNDEN 8

22475 LUND

TELNR. 0702367968

BESTÄLLARE

Lunds kommun

RAPPORTMOTTAGARE

ANDERSSON, CAJSA

Lunds kommun

Mätning av radon i inomhusluft

med sluten spårfilm med filter

UTSKRIFTSDATUM

2009-04-17

UPPDRAGSNR.

1946387:1

Rapportblad 1 (1)

ANDERSSON, CAJSA

ENVIGSGRÄNDEN 8

22475 LUND

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i2005:01, utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2009-01-25 – 2009-04-01.

De ankom till Gammadata och förbehandlades 2009-04-03. De mättes 2009-04-09.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress: ENVIGSGRÄNDEN 8, 22475 LUND

Fastighetsbeteckning: ENVIGET 5

Lägenhetsnummer:

Byggnadstyp: Radhus/Kedjehus

Ventilationstyp: Mekanisk Frånluft

Husgrundstyp: Platta på mark

Blåbetong:

Byggnadsår:

Radonåtgärdsförhållande:

Plan m. boudrymmen:

Vet ej

1972

Ej radonåtgärdad

2

Fastighetsdata har lämnats av Cajsa Andersson, som också intygat att mätanvisningarna följs.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
314686		Sovrum	Bottenplan	70 +/- 20
349304		Vardagsrum	1 trappa upp	50 +/- 20

Provningsresultat

Årsmedelvärde: 60 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet)

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.
Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

För ytterligare information, vänligen se baksidan.



gammadata

Box 15120 - 750 15 UPPSALA

Tel: 018-480 58 80 - Fax: 018-55 58 88

E-post: info@gammatadaradon.se - Internet: www.gammatadaradon.se

Susanne Niklasson (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Gammadata Mätteknik AB

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.