



SILVER

Enligt bedömningskriterier i version 3.1

MARIEHÖJD 7

Skärvstensgatan 34-36, 906 56 UMEÅ

Intyg utfärdat enligt datum nedan

2023-08-25

A handwritten signature in black ink, reading "Lotta Werner Flyborg", is positioned above a horizontal line.

Lotta Werner Flyborg, VD

CERTIFIERINGSRESULTAT

MARIEHÖJD 7



BYGGNADSBETYG

Byggnadsbetyget baseras på resultaten för områden och indikatorer

SILVER

OMRÅDEN

Energi

SILVER

Innemiljö

SILVER

Material

SILVER

INDIKATORER

Energi

Värmeeffektbehov

SILVER

Solvärmelast

BRONS

Energianvändning

SILVER

Andel förnybar energi

SILVER

Innemiljö

Ljud

BRONS

Radon

SILVER

Ventilation

SILVER

Fuktsäkerhet

SILVER

Termiskt klimat vinter

SILVER

Termiskt klimat sommar

BRONS

Dagsljus

BRONS

Legionella

SILVER

Material

Loggbok med byggvaror

SILVER

Utfasning av farliga ämnen

SILVER

Klimatpåverkan byggskede

BRONS

GULD

Är det högsta betyget som kan erhållas i Miljöbyggnad. En byggnad som uppnår Guld är genomgående utomordentligt bra på alla bedömda områden. För detta betyg ska brukarna vara nöjda med inomhusmiljön.

SILVER

Betyget Silver visar att byggnaden är mycket bra i sin helhet.

BRONS

För betyget Brons ska byggnaden minst uppfylla grundkrav enligt aktuella bestämmelser eller dagens praxis, samt andra miljökriterier. En byggnad med betyget Brons har överlag god prestanda.