

**09-12 Service Ferroline**

Kund	Arbetsorder	Servicedatum
Pernilla Fahl, Åbrinksvägen 56, 222 71 Lund	22820	2026-07-02
Anläggningens besöksadress/Fastighetsbeteckning	Tekniker	
Fritidshus i Förslöv, Ranarpsvägen 310, 269 71 Förslöv	Christopher Gibrand	

Bedömning: X = Klar utan anmärkning, 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas, Å = Åtgärdat, - = Ej tillämplig

Bed.	Kontroll	Värde/anteckning	Notering
------	----------	------------------	----------

Serviceprotokoll för kvalitetssäkring och dokumentering

Serviceprotokoll Ferroline			
☒	Automatik		OK
☒	Syreinjektor		Suger in bra
☒	Backspolning		OK
☒	Trycktank		OK
☒	Tryckströmbrytare		OK
☒	Silar		OK