

## Korttidsmätning av Radon

### OBJEKT

|                      |                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adress               | Terminsvägen 6, Lund                                                                            |
| Fastighetsbeteckning | Griffeltavlan 3                                                                                 |
| Mätdatum             | 2024-12-02                                                                                      |
| Exponeringstid       | 10 dagar+                                                                                       |
| Mätinstrument        | Radon Eye RD200                                                                                 |
| Hustyp               | 1-plans friliggande med källare<br>Byggår: 1965<br>Självdreg                                    |
| Radonhalt            | Medelvärde källare: 70 bq/m3<br><br>Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden. |

Denna mätning är endast en rådgivande indikering av radonhalten under exponeringstiden. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enligt SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaftenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex blåst och kyla påverkar även ventilationen.

Det hygieniska gränsvärdet för radon är 200 Bq/m3. Under 200 bq/m3 anses vara godkänt.

### Vänliga hälsningar

**Energibolaget Fastighetskontroll Sverige AB**

Sebastian Oliwers

0721-779210

[sebastian@energibolagetab.se](mailto:sebastian@energibolagetab.se)



2021-06-21

