

Radonmätning med spårfilm

(Enligt SSI:s metodbeskrivning i2005:01 nr 1)

Mätplats 0155

ROLF OLSSON
RAVINVÄGEN 14
61176 NÄVEKVARN

ROLF OLSSON
RAVINVÄGEN 14
61176 NÄVEKVARN

Rapportadresser:

NYKÖPINGS KOMMUN MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNAD 61183 NYKÖPING
ROLF OLSSON RAVINVÄGEN 14 61176 NÄVEKVARN

Inkom: 2014-01-07 Etsningsnr: 140107-1 Beräknat: 2014-01-16

Fastighetsdata

Fast.beteckning: NÄVEKVARN 2:73

Lägenhetsnr:

Bostadstyp: VILLA

Typ av grund: PLATTA PÅ MARK

Typ av ventilation: SJÄLVDRAG

Hushållsvatten: KOMMUNALT

Blåbetong ingår: VET EJ

Besök av fackmän: INGET BESÖK

Byggnadsår: 1961

Ombyggnadsår:

Fastighetsnr:

Byggid:

Uppmätta värden (för mer information se baksidan)

Filmnr	Rumstyp	Plan	Bq/m ³	Start datum	Stopp datum	Anm.
1146306	SOVRUM	1	80 +/- 10	2013-10-01	2013-12-31	
1146307	VARDAGSRUM	1	100 +/- 20	2013-10-01	2013-12-31	

Anmärkningar:

Årsmedelvärde

Radongashalt

90 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

2014-01-16 14:23:26

Mätprotokollet ifyllt av:

ROLF OLSSON

Maria Häggmark

Analysansvarig MRM Konsult AB

Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

.....
Bostadsinnehavare

Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.