

Radonmätning med spårfilm

(Enligt SSI:s metodbeskrivning i 2005:01 nr 1)

Mätplats

RADONKONSULT

SUSANNE JANSSON
VINTERVÄGEN 14
611 74 TYSTBERGA

TOMAS JANSSON
VINTERVÄGEN 14
61174 TYSTBERGA

Rapportadresser:

RADONKONSULT PER HALLBERG NILS FERLINS GRÄND 1 76130 NORRTÄLJE
TOMAS JANSSON VINTERVÄGEN 14 61174 TYSTBERGA

Inkom: 2010-03-18 Etsningsnr: 100318-1 Beräknat: 2010-03-18

Fastighetsdata

Fast.beteckning: TYSTBERGA ENEBY 2:26

Lägenhetsnr:

Bostadstyp: VILLA

Typ av grund: KÄLLARE

Typ av ventilation: SJÄLVDRAG

Hushållsvatten: KOMMUNALT

Blåbetong ingår: JA

Besök av fackmän: INGET BESÖK

Byggnadsår: 1972

Ombyggnadsår:

Fastighetsnr:

Byggid:

Uppmätta värden (för mer information se baksidan)

Filmnr	Rumstyp	Plan	Bq/m ³	Start datum	Stopp datum	Anm.
981198	VARDAGSRUM	1	210 +/- 80	2010-03-10	2010-03-17	4
981199	SOVRUM I KÄLLARE	0	250 +/- 80	2010-03-10	2010-03-17	4

Anmärkningar:

Årsmedelvärde anges ej, otillräckligt antal filmer utan anmärkning.

Anm.4, mättiden för kort (filmen ej med i årsmedelvärdesberäkning).

Årsmedelvärde

Radongashalt

Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

2010-03-18 15:38:07

Mätprotokollet ifyllt av:

SUSANNE JANSSON

Maria Häggmark

Analysansvarig MRM Konsult AB

Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

Bostadsinnehavare

Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.