

INTYG

Ventilationsservice – Utförandeintyg

Uppdragsinformation

Kund **Taeun Lee**
E-post **taeun.lee10@gmail.com**
Adress **Äppelblomsvägen 70, 13932, Värmdö**
Fastighet **Värmdövik 19:153**
Personnr **19840809-4483**
Datum **2026-04-30**
Tekniker **Tomas Blixt**

Genomfört

- Rengöring av imkanal
- Rengöring av frånluft
- Luftflödesmätning
- Injustering

Ej utfört: Rengöring av tilluft, Rengöring av fönsterventiler, Filterbyte, Tillsyn av aggregat, Renslucka finns

Mätvärden l/s – Innan injustering

Rum	Frånluft	Tilluft
Kök	5 l/s	
Badrum 1	17 l/s	
Badrum 2	11 l/s	
Tvättstuga	15 l/s	
Wc	10 l/s	

Mätvärden l/s – Efter injustering



Rum	Frånluft	Tilluft
Kök	10 l/s	
Badrum 1	15 l/s	
Badrum 2	11 l/s	
Tvättstuga	15 l/s	
Wc	10 l/s	

Kommentarer

System: F-system

Utfört: Rengöring av frånluftskanaler samt luftmätning

Övre dusch tar stopp...kanske har kanalen glidit isär då det ej är något luftflöde. Bör utredas/ filma kanal.

Bilder**Signaturer****DELTAGARE****HEMMAPARTNER AB** Sverige**HEMMAPARTNER AB***Signerat med E-signering**2026-04-30 15:51:15 UTC***Undertecknare****Datum**

Tomas Blixt

tomas@hemmapartner.se

Leveranskanal: E-signering
HemmaPartner Intyg*Signerat: 30 april 2026 kl. 15:51:15***TAE Eun LEE** Sverige**TAE Eun LEE***Signerat med E-signering**2026-04-30 15:51:15 UTC***Undertecknare****Datum**

Taeun Lee

Leveranskanal: E-signering
HemmaPartner Intyg*Signerat: 30 april 2026 kl. 15:51:15*