

Radon

Spara Ny mätplats Ny mätomgång Nytt mätresultat Ny åtgärd Mätresultat

Nytt Rapport

Stäng

Radon

Åtgärder

Anteckning

Övrigt

Mätplats														
Husnr(By...	Populärn...	Gamma	Byggår	Renoveri...	Byggnads...	Hustyp	Grundläg...	Ventilation	Markradon	Jordart	Tilluftsdon	Notering	Xkoord	Ykoord
0			2007			Villa	Souterräng	Mekanisk ...					0	0

....

Mätomgångar				
Metod	Årsmedel	Datum	Utförd av	Notering
Filtermetod		0 2008-12-07		Systfel: 0

....

Mätresultat							
Rum/Mätpunkt	Mätvärde	Fom datum	Tom datum	KI (Fom)	KI (Tom)	Plan	Lägenhet
SOVR		71 2008-12-07	2009-01-25		12,00	12,00	SO
Vardagsrum		47 2008-12-07	2009-01-25		12,00	12,00	Bottenvåning

....