

Radon - Tidvattnet 16

Radon

Spara

Ny mätplats

Ny mätomgång

Nytt mätresultat

Ny åtgärd

Mätresultat

Nytt

Rapport

Stäng

Radon

Åtgärder

Anteckning

Övrigt

Mätplats

| Husnr(By... | Populärn... | Gamma | Byggår | Renoveri... | Byggnads... | Hustyp        | Grundläg... | Ventilation | Markradon | Jordart | Tilluftsdon | Notering | Xkoord | Ykoord |
|-------------|-------------|-------|--------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------|---------|-------------|----------|--------|--------|
| 1           |             |       | 1974   |             |             | Friliggand... | Torpargr... | Självdrag   |           | MORÄN   |             |          | 0      | 0      |

....

Mätomgångar

| Metod        | Årsmedel | Datum      | Utförd av | Notering           |
|--------------|----------|------------|-----------|--------------------|
| Filmdetektor | 100      | 1982-12-23 |           | Max:114,Onog:30-70 |

....

Mätresultat

| Rum/Mätpunkt | Mätvärde | Fom datum  | Tom datum | Kl (Fom) | Kl (Tom) | Plan | Lägenhet |
|--------------|----------|------------|-----------|----------|----------|------|----------|
| Sovrum       | 66       | 1982-12-23 |           | 0        | 0        | 0    |          |
| Sovrum       | 114      | 1982-12-23 |           | 0        | 0        | 1    |          |