



SVENSK VATTENANALYS

Luleå 2019-10-23

Fastighetsbeteckning Karlsbyheden 11:1
Vattentäkt Grävd brunn
Övrigt

Provnr A66130 Kundnr 40391

Charlotte Hedlöf
Karlsbyheden 63

79015 Sundborn

Analysresultat - Kemisk analys

Analys	A66130	Enhet	Gränsvärden	Mätosäkerhet	Kommentar
Krom*	<0.000050	mg/l	0 - 0.050	±0	Tjänligt
Nickel*	0.00022	mg/l	0 - 0.020	±20%	Tjänligt
Selen*	<0.00050	mg/l	0 - 0.010	±0	Tjänligt
Uran*	0.00031	mg/l	0 - 0.030	±20%	Tjänligt

Analysresultat - Mikrobiologisk undersökning

Analys	A66130	Enhet	Gränsvärden	Kommentar
Provtagningsdatum	20191009			
Ankomstdatum	20191022			
Odlingsb. mikroorganismer 22°C*	170	st/ml	0 - 1000	Tjänligt
Koliforma bakterier*	260	st/100ml	0 - 50	Tjänligt med anmärkning
Escherichia coli (E.coli)*	0	st/100ml	0 - 1	Tjänligt