
Besiktningföretaget ✓

I samarbete med



Bilaga Radonindikation



Överlåtelsebesiktning av fast egendom enligt jordabalken för köpare.

FREDRIKSBERG 1:8

Fredriksberg 7, 64593 Strängnäs

Denna besiktning är utförd på uppdrag av köparen.

Tänk på att du som köpare av fastigheten och uppdragsgivare av denna besiktning, alltid har möjlighet att kontakta besiktningsmannen för att ställa frågor rörande de noteringar och texter som detta protokoll innehåller. Vi på Besiktningsföretaget lägger stor vikt vid att du som uppdragsgivare skall förstå och kunna tolka innehållet i protokollet.



Radonindikation

Mätpunkt	Radonhalt Bq/m ³ (medelvärde)	Mättid	Gränsvärde Bq/m ³	Slutsats
1 entréplan	117	1 timme 20 min.	200	Under gränsvärdet.

Beskrivning av risk

Radon är en lukt och färglös ädelgas som vid för stor exponering kan orsaka lungcancer. Radongashalten kan variera beroende på årstid, boendevanor och radonkälla. Gällande riktvärde för radonhalt i bostad är 200 Bq/m³. Man kan få olika årsmedelvärden beroende på vilken tid du gör mätningen därav så finns det en felmarginal på ca 30%.

Vänliga hälsningar

BESIKTNINGSFÖRETAGET AB

Pontus Gustafsson

Besiktningssman, SBR

2021-07-11

Edomun Huskontroll & Besiktning för

Besiktningssföretaget AB

Växel: 073-337 63 32: Besiktningstekniker: 0702577687

jorgen@besiktningssforetaget.se / pontus.gustafsson@edomun.com

www.besiktningssforetaget.se