



## Kontrollboksuppgifter

Fastighet: Visby Kantkremlan 7
Adress: Almvägen 2
Ägare:

Objekt: Senast sotad: Senast Kontrollerad:

1: Öppen spis med insats	2024-01-31	2022-05-13
2:		
3:		
4:		
5:		
6:		
7:		
8:		

Övrigt:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande		
Position **	Avvikelse/inotering	Bedömning ***
5.10	<b>Markstege bristfällig.</b> Använd den långa, utskjutbara markstegen. Kassera stegen som är kort och trasig.	Information
5.10	<b>Glidskydd bristfälligt.</b> Enkelkroken är monterad för långt ned. Förslag: byt ut den mot Weland ståls dubbelkrok och justera takstegen om detta behövs. Enligt monteringsanvisning ska glidskyddet passas in så att markstegens båda sidor vilar mot hängrännan.	Information

Brandförebyggarna Gotland AB

Org.nr: 556629-9946  
Merkuriusgatan 3  
621 41 Visby

Tel: 0498 – 21 07 07  
[info@bfb.se](mailto:info@bfb.se)  
[www.bfb.se](http://www.bfb.se)