



Räddningstjänsten Norrtälje  
Utskrivet: 2022-09-13  
Brandskyddskontroll  
Genomförd: 2022-09-07  
Nr: BR-2022-004084

**Andersson, Gunilla Margareta Elisabet**  
**Ljungvägen 40**

**19460 Upplands Väsby**

## TJÄNSTEANTECKNING BRANDSKYDDSKONTROLL

enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778) samt kommunikering enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900)

Brandskyddskontrollen avser nedanstående objekt

Fastighet **UGGELNÄS 1:10**  
Namn **Andersson, Gunilla Margareta Elisabet**  
Objektstyp **Vedspis - 6 år -**  
Benämning **Husqvarna  
Smalspis**  
Placering **Bottenvåning  
Kök**  
Frist **6 (år)**  
Kontrollant **Jimmy Thumén**

Notering till kund

**Kontroll påbörjad 2022-05-10 nu  
slutförd.**

Nr Notering/upplysning

### 0.0 **Information om skäligt brandskydd**

Information om skäligt brandskydd i hemmet har delgetts fastighetsägaren vid brandskyddskontrollen

#### 1.10 **- ELDSTAD -**

Kontrollerad utan anmärkning

Ej lyckats byta rökgasväandaren trots hjälp av en smed, enligt fastighetsägare så kommer sotaren alltid åt sotet, så ingen brandfara.

#### 3.30 **- RÖKKANAL / AVGASKANAL -**

Kontrollerad utan anmärkning

#### 5.50 **- TAK / TAKBELÄGGNING INTILL SKORSTEN -**

Kontrollerad utan anmärkning

#### 6.60 **- DRIFT & SKÖTSEL -**

Kontrollerad utan anmärkning

#### 9.90 **Metod för kontroll av anläggningen - Okulär**

Okulär besiktning av eldstaden och rökkanalen i hela dess längd samt närliggande byggnadsdelar

#### 9.91 **Metod för kontroll av anläggningen - Skorstenskamera**

Invändig okulär kontroll av rökkanalen med hjälp av inspektionskamera

**Inga brister observerades vid brandskyddskontrollen. I och med denna tjänsteanteckning avslutas ärendet.**



Räddningstjänsten Norrtälje  
Utskrivet: 2022-09-13  
Brandskyddskontroll  
Genomförd: 2022-09-07  
Nr: BR-2022-004083

Andersson, Gunilla Margareta Elisabet  
Ljungvägen 40

19460 Upplands Väsby

## TJÄNSTEANTECKNING BRANDSKYDDSKONTROLL

enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778) samt kommunikering enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900)

Brandskyddskontrollen avser nedanstående objekt

Fastighet **UGGELNÄS 1:10**  
Namn **Andersson, Gunilla Margareta Elisabet**  
Objektstyp **Kakelugn - 6 år -**  
Benämning **- Murad - Kakelugn -**

Notering till kund

**Kontroll påbörjad 2022-05-10 nu  
slutförd.**

Placering **Bottenvåning**  
**Allrum**  
Frist **6 (år)**  
Kontrollant **Jimmy Thumén**

Nr Notering/upplysning

### 0.0 **Information om skäligt brandskydd**

Information om skäligt brandskydd i hemmet har delgetts fastighetsägaren vid brandskyddskontrollen

#### 1.10 **- ELDSTAD -**

Kontrollerad utan anmärkning

#### 3.30 **- RÖKKANAL / AVGASKANAL -**

Kontrollerad utan anmärkning

#### 5.50 **- TAK / TAKBELÄGGNING INTILL SKORSTEN -**

Kontrollerad utan anmärkning

#### 6.60 **- DRIFT & SKÖTSEL -**

Kontrollerad utan anmärkning

#### 9.90 **Metod för kontroll av anläggningen - Okulär**

Okulär besiktning av eldstaden och rökkanalen i hela dess längd samt närliggande byggnadsdelar

#### 9.91 **Metod för kontroll av anläggningen - Skorstenskamera**

Invändig okulär kontroll av rökkanalen med hjälp av inspektionskamera

**Inga brister observerades vid brandskyddskontrollen. I och med denna tjänsteanteckning avslutas ärendet.**



Räddningstjänsten Norrtälje  
Utskrivet: 2022-09-13  
Brandskydds kontroll  
Genomförd: 2022-09-07  
Nr: BR-2022-004082

Andersson, Gunilla Margareta Elisabet  
Ljungvägen 40

19460 Upplands Väsby

## TJÄNSTEANTECKNING BRANDSKYDDSKONTROLL

enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778) samt kommunikering enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900)

Brandskyddskontrollen avser nedanstående objekt

Fastighet **UGGELNÄS 1:10**  
Namn **Andersson, Gunilla Margareta Elisabet**  
Objektstyp **Öppen spis - 6 år -**  
Benämning **- Murad - Öppen spis -**

Placering **Bottenvåning**  
**Vardagsrum**

Frist **6 (år)**  
Kontrollant **Jimmy Thumén**

Nr Notering/upplysning

### 0.0 **Information om skäligen brandskydd**

Information om skäligen brandskydd i hemmet har delgetts fastighetsägaren vid brandskyddskontrollen

#### 1.10 **- ELDSTAD -**

Kontrollerad utan anmärkning

#### 3.30 **- RÖKKANAL / AVGASKANAL -**

Kontrollerad utan anmärkning

#### 5.50 **- TAK / TAKBELÄGGNING INTILL SKORSTEN -**

Kontrollerad utan anmärkning

#### 6.60 **- DRIFT & SKÖTSEL -**

Kontrollerad utan anmärkning

#### 9.90 **Metod för kontroll av anläggningen - Okulär**

Okulär besiktning av eldstaden och rökkanalen i hela dess längd samt närliggande byggnadsdelar

#### 9.91 **Metod för kontroll av anläggningen - Skorstenskamera**

Invändig okulär kontroll av rökkanalen med hjälp av inspektionskamera

**Inga brister observerades vid brandskyddskontrollen. I och med denna tjänsteanteckning avslutas ärendet.**