



Radonindikering

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning	Femöre 1:17
Adress	Femöre Lilla Danviksholmen 8
Postnummer	613 31
Ort	Oxelösund
Mätdatum	2023-09-04
Exponeringstid	1h
Mätinstrument	Radon Eye Kalibrerad 2023-02-16 Egenkontroll utförd 2023-09-04
Hustyp	1½-plabns fritidshus
Byggnadsår	2012
Ventilation	Mekanisk frånluft
Blåbetong	Nej
Väderlek/Temp	Ca +22 °C och uppehåll

Genomsnittlig radonhalt i entréplan

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Mindre än 25 Bq/m³

Genomsnittlig radonhalt i övervåning

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Mindre än 10 Bq/m³

Denna mätning är endast en rådgivande indikering av radonhalten under exponeringstiden och är inte övervakad av undertecknad. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enligt SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaftenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex blåst och kyla påverkar även ventilationen. Det hygieniska gränsvärdet för radon är 200 Bq/m³.

Observera att denna indikering är utförd utanför ordinarie mätperiod under eldningssäsong!!!

Nyköping 2023-09-04

Thomas Björk
FST Husbesiktningar AB