



Radonindikering

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning	Hasseln 1
Adress	Folkegatan 19
Postnummer	613 30
Ort	Oxelösund
Mätdatum	2024-01-03
Exponeringstid	1h
Mätinstrument	Radon Eye Kalibrerad 2023-02-16 Egenkontroll utförd 2024-01-02
Hustyp	2-plans villa
Byggnadsår	1922
Ventilation	Självdrag
Blåbetong	Uppgift saknas
Väderlek/Temp	Ca -5°C och snöfall

Genomsnittlig radonhalt i entréplan

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Mindre än 35 Bq/m³

Genomsnittlig radonhalt i övervåning

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Mindre än 30 Bq/m³

Denna mätning är endast en rådgivande indikering av radonhalten under exponeringstiden och är inte övervakad av undertecknad. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enligt SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex bläst och kyla påverkar även ventilationen. Det hygieniska gränsvärdet för radon är 200 Bq/m³.

Nyköping 2024-01-03

Thomas Björk
FST Husbesiktningar AB